

REPETITORIJ:


Dijagram stanja

Fe- Fe_3C



DR NAĐIJA
HARAČIĆ

Dijagram stanja Fe-Fe₃C



Dijagram stanja Fe- Fe_3C

- **Struktura čelika u ravnotežnom stanju određuje se na osnovu ravnotežnog dijagrama stanja Fe- Fe_3C .**
- **Osnovne komponente u legurama željezo-ugljik su željezo (Fe) i ugljik (C).**
- **Na sobnoj temperaturi željezo ima vrlo nisku rastvorljivost ugljika.**


Dr.HARAČIĆ NADIJA
DIJAGRAM STANJA Fe- Fe_3C

Dijagram stanja Fe- Fe_3C

- **Linija likvidus (AHJBCD) je linija iznad koje je legura u tečnom stanju.**
- **Linija solidus (AHJECF) je granica ispod koje je legura u potpunosti u čvrstom stanju.**
- **Svaka linija i tačka u dijagramu tačno definiše sastav legure.**

Dr.NAĐIJA HARAČIĆ
DIJAGRAM STANJA Fe- Fe_3C

SI.2. Dijagram stanja Fe-Fe₃C



Dijagram stanja Fe-Fe₃C

SI.2.

- Dijagram stanja prema: M.G. Benz, J.F. Elliot, Trans., AIME 221(1961)323;
- R.A.Bucley, W. Hume - Rothery, Trans.AIME 224 (1962), 625

DR NAĐIJA HARAČIĆ
DIJAGRAM STANJA Fe-Fe₃C

**Tab.1. PREOBRAŽAJNE TAČKE
METASTABILNOG DIJAGRAMA STANJA
Fe- Fe_3C**

TAČKA	C [%]	T [$^{\circ}\text{C}$]	TAČKA	C [%]	T [$^{\circ}\text{C}$]
A	0,0	1536	C	4,3	1147
B	0,5	1499	F	6,67	1147
H	0,1	1499	D	6,67	1600
J	0,16	1499	G	0,01	911
N	0,0	1392	P	0,02	727
E	2,14	1147	S	0,8	727

PREOBRAŽAJNE TAČKE STABILNOG DIJAGRAMA STANJA Fe- Fe_3C

TAČKA	C [%]	T [° C]
A'; B'; H; J; N; G i D	ISTO KAO KOD METASTABILNOG DIJAGRAMA	
E'; C'; F'	2,11; 4,26; 6,67	1153
P'; S'; K'	0,02; 0,69; 6,67	738

Tab.3. PREOBRAŽAJNE LINIJE DIJAGRAMA STANJA Fe- Fe_3C

Kritična tačka	T [° C]	Linija	Karakter pretvaranja
A₀	217(210)	-	Magnetno pretvaranje Fe₃C
A₁	727	PSK	Perlitno pretvaranje
A₂	768(770)	MO	Magnetno pretvaranje α-fE
A₃	727(911)	GS	Početak pretv. γ -Fe u α-Fe pri hlađenju, a završetak pretv. α-Fe u γ-Fe pri zagrijavanju
A₄	1392-1499	NH	Početak pretvaranja δ-Fe u γ -Fe pri hlađenju, a završetak pretvaranja γ -Fe u δ-Fe pri zagrijavanju
A_{cm}	727(1147)	ES	Početak izdvajanja Fe ₃ C“ iz austenita pri hlađenju; završetak pri zagrijavanju

Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- **Treba primijetiti da se tačka magnetnog preobražaja ne uočava pri praktičnoj termijskoj analizi, jer su razlike u toploti veoma male.**
- **Nasupret ovome, na dilatometarskoj krivoj tačka A_{cm} se zapaža.**


Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- **Faze metastabilnog sistema su:**

- tečno (rastop,talina)
- δ-željezo
- γ-čvrsti rastvor (austenit)

- cementit
 - Fe₃C' - linija CD
 - Fe₃C"- linija ES
 - Fe₃C'''- linija PQ
- α-čvrsti rastvor (ferit)

Dijagram stanja Fe- Fe_3C




Dijagram stanja Fe-Fe₃C

TALINA- RASTOP



Dijagram stanja Fe-Fe₃C

δ-ŽELJEZO




Dijagram stanja Fe-Fe₃C

γ -ŽELJEZO-AUSTENIT($800^{\circ}\text{C}, 60 \text{ min.}$)




Dijagram stanja Fe- Fe_3C

CEMENTIT- $\text{Fe}_3\text{C}''$ (SEKUNDARNI - linija ES)




Dijagram stanja Fe-Fe₃C

CEMENTIT - Fe₃C''' (terciarni - linija PQ)



Dijagram stanja Fe-Fe₃C

FERIT- α -čvrsti rastvor (ARMCO-Fe)



Dijagram stanja Fe-Fe₃C

STRUKTURNE KOMPONENTE

- ***Strukturne komponente su sastavljene iz jedne ili više faza.***
- ***U sistemu Fe-Fe₃C strukturne komponente su:***


Dijagram stanja Fe-Fe₃C

Strukturne komponente su:

- 1. *δ-željezo***
- 2. *Austenit***
- 3. *Cementit***
- 4. *Ferit***
- 5. *Perlit***
- 6. *Ledeburit***


Dijagram stanja Fe-Fe₃ C

δ-ferit + austenit




Dijagram stanja Fe-Fe₃C

EUTEKTIČKI CEMENTIT + IGLE Fe₃C




Dijagram stanja Fe-Fe₃C

FERIT




Dijagram stanja Fe-Fe₃C

PERLIT (tamno) + FERIT (bijelo)




Dijagram stanja Fe-Fe₃C

LEDEBURIT II (cementit + perlit)



DIJAGRAM STANJA Fe-Fe₃C

- **PRAVILO POLUGE**
 - Podeutektoidni čelik sa 0,16% C



krak a = krak perlita
krak b = krak ferita


$$a = 0,16 - 0,006 = 0,154$$

$$b = 0,765 - 0,16 = 0,605$$

$$a + b = 0,759$$

Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- **PRAVILO POLUGE**
 - *Podeutektoidni čelik sa 0,16%C*




$$(mF) = \frac{b}{a+b} \cdot 100 = \frac{0,605}{0,759} \cdot 100 = 79,7\%$$

$$(mP) = \frac{a}{a+b} \cdot 100 = \frac{0,154}{0,759} \cdot 100 = 20,21\%$$

Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- **PRAVILO POLUGE**


- **Nadeutektoidni čelik sa 1,2%C**



krak a = krak Fe₃C"
krak b = krak perlita


$$a = 1,20 - 0,765 = 0,435$$
$$b = 6,67 - 1,20 = 5,470$$

$$a + b = 0,435 + 5,470 = 5,905$$



Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- **PRAVILO POLUGE**
 - Nadeutektoidni čelik sa 1,2%C




$$(mC) = \frac{a}{a+b} \cdot 100 = \frac{0,435}{5,905} \cdot 100 = 7,3\%$$

$$(mP) = \frac{b}{a+b} \cdot 100 = \frac{5,47}{5,905} \cdot 100 = 92,5\%$$

Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- **PRAVILO POLUGE**
 - Izračunavanje faza ferita i cementita u čeliku sa 1,2%C



Krak c = krak cementita
Krak d = krak ferita

$$c = 1,20 - 0,006 = 1,194$$


$$d = 6,67 - 1,20 = 5,47$$

$$c + d = 1,194 + 5,47 = 6,664$$

Dijagram stanja Fe-Fe₃C



- **PRAVILO POLUGE**
- Izračunavanje faza ferita i cementita u čeliku sa 1,2%C



$$\sum m_C = \frac{1,194}{6,664} \cdot 100 = 17,9\% Fe_3C$$

$$m_F = \frac{5,47}{6,664} \cdot 100 = 82,1\%$$

Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- Određivanja sadržaja ugljika (%)

**Kod podeutektoidnih i
nadeutektoidnih čelika, na
osnovu procentualnog sadržaja
PERLITA moguće je izračunati
počentualni sadržaj UGLJIKA u
ČELIKU po formuli:**

Dijagram stanja Fe-Fe₃C

- Određivanje sadržaja ugljika (C)

$$\% \text{ C} = \frac{CP \cdot X}{100}$$

Ovdje je :

CP = %C u perlitu (0,8)

X - procentualno učešće perlita u čeliku

Dijagram stanja Fe-Fe₃C



- *Određivanje sadržaja ugljika (%)*
- **Primjer:** *U mikrostrukturi nekog čelika planimetrijski je određeno prisustvo perlita u iznosu 50% .*

Dijagram stanja Fe-Fe₃ C

- Određivanje sadržaja ugljika (%)
- Približan sadržaj ugljika u tom čeliku se može izračunati kako slijedi:

$$\%C = \frac{0,8 \cdot 50}{100} = 0,4\%$$

Dijagram stanja Fe- Fe_3C



*čelični
proizvodi i
poluproizvodi*